

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Октябрьский детский сад» Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области**

**Отчёт об устранении нарушений требований Предписания № 5/1/3 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.**

По выданному Предписанию № 5/1/3 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2007 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» устранили следующие нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Результат мероприятий и полнота устранения нарушений	Срок исполнения
1.	На фасаде здания детского сада направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до его месторасположения.	Пункт 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила противопожарного режима в РФ)	На фасаде здания детского сада направление движения к источнику противопожарного водоснабжения обозначено указателем со светоотражающей поверхностью с чётко нанесёнными цифрами расстояния до его месторасположения	18.02.2021 г.
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в приёмной старше - подготовительной группы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в приёмной старше - подготовительной группы ручки заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного	Пункт 26 Правил противопожарного	На дверях эвакуационного	12.02.2021

	выхода в помещении прачечной не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	режима в РФ	выхода в помещении прачечной крючки заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	
4.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в холле у музыкального зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в холле у музыкального зала крючки заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в приёмной младше-средней группы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри. Дверь закрыта на ключ.	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в приёмной младше-средней группы ключ убрали, заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
6.	Пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Пункт 56 Правил противопожарного режима в РФ	Пожарный пост обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного (3 фонаря), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (3 респиратора, 3 очков)	16.02.2021

7.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в помещении кухни не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в помещении кухни крючки заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
8.	Руководитель не обеспечил очистку от наледи наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.	Подпункт а) пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ	Очистили от наледи наружные лестницы, предназначенные для эвакуации людей из здания при пожаре.	11.02.2021
9.	На путях эвакуации в коридоре между лестничной площадкой первого этажа и помещением прачечной допущено размещение мебели, одежды и обуви	Подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ	Пути эвакуации в коридоре между лестничной площадкой первого этажа и помещением прачечной освободили от мебели, одежды и обуви	11.02.2021
10.	Огнетушитель, расположенный в тамбуре рядом с помещением кухни, не закреплён, тем самым не исключается возможность его падения или опрокидывания.	Пункт 409 Правил противопожарного режима в РФ	Огнетушитель, расположенный в тамбуре рядом с помещением кухни, закреплён на специальной подставке для огнетушителя, тем самым исключается возможность его падения или опрокидывания.	12.02.2021
11.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в младшей группе не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в приёмной младшей группы ключ убрали, заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
12.	В помещении туалетной комнаты для персонала на 1-ом этаже допущена эксплуатация светильника со снятым	Подпункт в) пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ	В помещении туалетной комнаты для персонала на 1-ом этаже заменили светильник со снятым	12.02.2021

	колпаком (рассеивателями), предусмотренным конструкцией		колпаком на светильник с закрытым колпаком	
--	--	--	--	--



Заведующий

*Handwritten signature*

/В.А.Цепкало

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Результат мероприятий и полнота устранения нарушений	Срок исполнения
1.	На фасаде здания детского сада направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до его месторасположения.	Пункт 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила противопожарного режима в РФ)	На фасаде здания детского сада направление движения к источнику противопожарного водоснабжения обозначено указателем со светоотражающей поверхностью с чётко нанесёнными цифрами расстояния до его месторасположения	18.02.2021 г.
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в приёмной старше - подготовительной группы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в приёмной старше - подготовительной группы крючки заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в помещении прачечной не	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в помещении прачечной крючки	12.02.2021

	обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри		заменяли на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	
4.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в холле у музыкального зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в холле у музыкального зала крючки заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в приёмной младше-средней группы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри. Дверь закрыта на ключ.	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в приёмной младше-средней группы ключ убрали, заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
6.	Пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Пункт 56 Правил противопожарного режима в РФ	Пожарный пост обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного (3 фонаря), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (3 респиратора, 3 очков)	16.02.2021
7.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного	Пункт 26 Правил противопожарного	На дверях эвакуационного	12.02.2021

	выхода в помещении кухни не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	режима в РФ	выхода в помещении кухни ручки заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	
8.	Руководитель не обеспечил очистку от наледи наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.	Подпункт а) пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ	Очистили от наледи наружные лестницы, предназначенные для эвакуации людей из здания при пожаре.	11.02.2021
9.	На путях эвакуации в коридоре между лестничной площадкой первого этажа и помещением прачечной допущено размещение мебели, одежды и обуви	Подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ	Пути эвакуации в коридоре между лестничной площадкой первого этажа и помещением прачечной освободили от мебели, одежды и обуви	11.02.2021
10.	Огнетушитель, расположенный в тамбуре рядом с помещением кухни, не закреплён, тем самым не исключается возможность его падения или опрокидывания.	Пункт 409 Правил противопожарного режима в РФ	Огнетушитель, расположенный в тамбуре рядом с помещением кухни, закреплён на специальной подставке для огнетушителя, тем самым исключается возможность его падения или опрокидывания.	12.02.2021
11.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода в младшей группе не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ	На дверях эвакуационного выхода в приёмной младшей группы ключ убрали, заменили на щеколды (шпингалеты), что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри	12.02.2021
12.	В помещении туалетной комнаты для персонала на 1-ом этаже допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями),	Подпункт в) пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ	В помещении туалетной комнаты для персонала на 1-ом этаже заменили светильник со снятым колпаком на светильник с закрытым	12.02.2021

	предусмотренным конструкцией		колпаком	
--	---------------------------------	--	----------	--

Заведующий

/В.А.Цепкало